

Salem Uferbefestigung durch Plattform und sicheren Einstieg in das Wasser.

Anlass war ein Unfall durch Ausrutschen beim Einsteigen über vorhandene Betonplatten und Betonstufen. Regress haben wir erfolgreich als Gemeinde abgewehrt.

Es wurde ein Abtrassen der seit über 25 Jahren ausgespülten Badestelle überlegt und das Ufer einschließlich freigespültem Wurzelwerk mit Pfählen und weiterer Befestigung zu schützen


Dies wäre für die gewohnte und auch beliebte Badestelle für die Badesuchenden, die sich an der „Dorfbadestelle“ nicht so gut aufgehoben fühlen, ein erheblicher Einschnitt.

Somit habe ich sofortige Sicherungsmaßnahmen, wie bebildert zu erkennen, ausführen lassen.

Bank weg vom vorhanden Platz.

Bank vor Plattform aufgestellt, um Anläufen von der Plattform in das Wasser vorzubeugen.

Sichere Führung zum Wasser über Plattform und breite Stufen.







ENDE